

## **Dossier de consultation**

**TOTAL St Avertin**

***Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)***

**Secteur d'Information sur les Sols (SIS)**  
**TOTAL St Avertin – Saint-Avertin**

**Identification**

<u>Identifiant</u>	37SISxxxx
<u>Nom usuel</u>	TOTAL Relais de St-Avertin
<u>Adresse</u>	8 boulevard Paul Doumer
<u>Lieu-dit</u>	
<u>Département</u>	INDRE-ET-LOIRE (37)
<u>Commune principale</u>	SAINT-AVERTIN
<u>Autre(s) commune(s)</u>	

Caractéristiques du SIS

La station service TOTAL Relais de St-Avertin sise 8 boulevard Paul Doumer à Saint-Avertin, a fait l'objet du récépissé de déclaration du 16 septembre 1994 relatif à un stockage de liquides inflammables et à une installation de distribution associée. Le 18 mai 2010, l'exploitant a notifié au Préfet d'Indre-et-Loire la cessation d'activité de la station service à compter du 30 août 2010. Il a adressé le 1<sup>er</sup> septembre 2010 un rapport d'étude historique du site puis le 1<sup>er</sup> juin 2011 un rapport de diagnostic environnemental élaboré par le bureau d'études INOVADIA.

Ce diagnostic fait valoir :

- La sensibilité du milieu environnant (présence du Lac de St Avertin à 50 m avec des usages halieutiques et récréatifs) ;
- Deux zones impactées en surfaces par des hydrocarbures lourds (fraction C10-C40) : au droit de l'ancien réservoir d'huiles usagées situé dans la cave (900 mg/kg de matière sèche) et au droit des volucompteurs au sud du site (2 875 mg/kg MS) ;
- Deux zones impactées par des BTEX (notamment éthylbenzène et xylène), entre l'aire de dépotage et les volucompteurs au nord du site et à proximité du réservoir enterré de 80 m<sup>3</sup> (maximum de 19,54 mg/kg MS). Ces zones sont également impactées par les hydrocarbures légers de la fraction C5-C10 (maximum de 488 mg/kg MS) ;
- L'absence d'impact des eaux souterraines au droit du site. Toutefois, deux sondages font valoir des teneurs importantes en hydrocarbures et BTEX au contact de la zone de rabattement de la nappe.

État technique

Site nécessitant des investigations supplémentaires

Observations

-

**Référence aux inventaires**

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	37.00	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=37.00">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=37.00</a>

**Sélection du SIS**

Statut En édition

Critères de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaire sur la sélection Site référencé dans BASOL.

Localisation D'après plans et photos aériennes à l'échelle appropriée

Cadastre Périmètre conforme à la BD parcellaire IGN / conforme au plan cadastral.gouv.fr

Observations sur la numérisation /

**Caractéristiques géométriques générales**

Coordonnées du centroïde X : 529671 ; Y : 6697615

Superficie totale 9751 m<sup>2</sup>  
Périmètre total 508 m  
Précision des contours

### Liste parcellaire cadastral

Date vérification parcellaire : 17/08/2015

Commune	Section	Parcelle	Date génération
Saint-Avertin	AW	0003	

### Gestion de documents

*Documents attachés au SIS*

Titre	Commentaire (description succincte)	Diffusable public (oui/non)
Plan cadastral actuel du site	1-TOTAL_St Avertin_dossier consultation.pdf	Oui
Photographie aérienne actuelle avec limite du SIS	1-TOTAL_St Avertin_dossier consultation.pdf	Oui
Diagnostic environnemental INOVADIA juin 2011	2-TOTAL_St-Avertin_diagnostic envt.pdf	Oui


### Historique des interventions sur le SIS

*Mise à jour automatique par l'outil*

Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires

# Cartographie

## Annexe 1 : Plan cadastral actuel du site



## Annexe 2 : Photographie aérienne actuelle avec limite du SIS

