

Dossier de consultation

T.S.A

Secteurs d'Information sur les Sols (SIS)

Secteur d'Information sur les Sols (SIS)
T.S.A. - La Riche

Identification

<u>Identifiant</u>	37SISxxxx
<u>Nom usuel</u>	T.S.A.
<u>Adresse</u>	5 Chemin des Dussous
<u>Lieu-dit</u>	
<u>Département</u>	INDRE-ET-LOIRE (37)
<u>Commune principale</u>	LA RICHE
<u>Autre(s) commune(s)</u>	

Caractéristiques du SIS

La société TSA (Traitement de Surfaces Appliquées), située dans la Zone Industrielle de La Riche, a exercé une activité de traitement de surfaces de 1985 à 1996. L'atelier comportait six chaînes de traitement spécialisées (dorure, argenture, cuivrage, chromage, nickelage et zingage).

Le site est localisé dans la plaine alluviale de la Loire et plus particulièrement dans la vallée du Cher. Deux captages d'alimentation en eau potable (AEP) sont présents aux alentours du site : l'un à l'est de la Zone Industrielle Saint-Cosme, à un peu plus de 2 km du site et l'autre au Nord-Ouest, sur la commune de Fondettes qui puise dans les alluvions de la Loire et dans le Turonien, à environ 2 km. Il n'existe pas d'établissement accueillant du public aux abords proches du site.

Le 8 novembre 1988, un déversement accidentel d'acide chromique est survenu sur le site. Ce rejet accidentel s'est produit à l'occasion d'un transfert de ce bain d'une cuve de 700 litres environ vers une autre cuve. La première cuve s'est rompue entraînant ainsi le rejet accidentel d'acide chromique sur le sol, puis par ruissellement vers le réseau d'assainissement. A la suite de cet accident, 8000 L d'eaux souillées ont été récupérées et environ 30 tonnes de terres souillées provenant de la zone touchée ont été provisoirement stockées puis envoyées en centre de traitement approprié.

A la suite de cet incident, des travaux de mise en conformité du site ont été mis en œuvre et l'Agence de l'eau de Bassin a financé une grande partie des travaux de construction de la station de décontamination des eaux industrielles du site. La société s'est vue imposer la réalisation de contrôles plus efficaces et plus fréquents en matière de surveillance de la qualité de ses rejets.

Le 21 janvier 1997, le Tribunal de Commerce de Tours a prononcé la liquidation judiciaire de la société TSA et l'atelier a été démantelé dans le courant de l'année 1997.

Lors du démantèlement, la totalité des déchets, bains usés, bains de traitement, a été éliminée en centre dûment autorisé, par les soins du liquidateur judiciaire, conformément à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 14 avril 1997.

Cependant l'audit de pollution résiduelle des sols et la dépollution éventuelle de ces derniers, n'ont pas été réalisés par le liquidateur judiciaire qui a contesté l'arrêté préfectoral devant le juge administratif.

Par arrêté préfectoral du 08 octobre 2001, Monsieur le Préfet d'Indre-et-Loire a fait procéder à une consignation de fonds du liquidateur. La liquidation étant impécunieuse, celle-ci a été clôturée le 28 mars 2002, par radiation au greffe du Tribunal de Commerce de TOURS.

A ce jour, le site a été mis en sécurité. Cependant, l'Inspection des Installations Classées ne dispose pas d'un diagnostic des sols permettant d'évaluer l'étendue de la pollution des terres et des eaux souterraines.

État technique

Site mis à l'étude, diagnostic prescrit par arrêté préfectoral.

Observations

Déversement accidentel d'acide chromique sur les sols du site en 1988.

Référence aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	37.0009	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=37.0009

Sélection du SIS

Statut En édition

Critères de sélection Terrains concernés à risques potentiels à diagnostiquer

Commentaire sur la sélection Site référencé dans BASOL.

Localisation D'après plans et photos aériennes à l'échelle appropriée

Cadastre Périmètre conforme à la BD parcellaire IGN / conforme au plan cadastral.gouv.fr

Observations sur la numérisation /

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde X : 520042.42 ; Y : 6700063.57

Superficie totale 6 915 m²

Périmètre total 328 m

Précision des contours

Liste parcellaire cadastral

Date vérification parcellaire : 07/03/2016

Commune	Section	Parcelle	Date génération
La Riche	AC	550	

Gestion de documents

Documents attachés au SIS

Titre	Commentaire (description succincte)	Diffusable public (oui/non)
Plan cadastral actuel du site	1-TSA_La Riche_dossier consultation.pdf	Oui
Photographie aérienne actuelle avec limite du SIS	1-TSA_La Riche_dossier consultation.pdf	Oui

Historique des interventions sur le SIS

Mise à jour automatique par l'outil

Date	Action	Utilisateur	Organisme	Commentaires

Annexe 1 : Plan cadastral actuel du site



Annexe 2 : Photographie aérienne actuelle avec limite du SIS

