

Identification

Identifiant	37SIS07661
Nom usuel	AS DECAPAGE
Adresse	5 impasse THIMONNIER
Lieu-dit	
Département	INDRE-ET-LOIRE - 37
Commune principale	JOUE LES TOURS - 37122
Caractéristiques du SIS	<p>La société AS DECAPAGE a été autorisée à exploiter un atelier de traitement de surfaces par arrêté du 13 juin 1995. En 2011, la société a été placée en liquidation judiciaire.</p> <p>En 2011, l'inspection des installations classées a effectué une visite du site et a observé la présence :</p> <ul style="list-style-type: none">- de 4 cuves (3 de 2,5m³ et 1 de 20m³) contenant des produits pour le traitement de surface, posées sur rétention et dalle étanche ;- de 6 cuves (de 0,75 à 3m³) pour le traitement des effluents ;- de produits chimiques stockés dans des fûts (acide phosphorique et fluorodique, décapant pour aluminium, boues de curage et autres produits non vérifiés) stockés sur une dalle étanche ;- de 6 bouteilles contenant du propane et de l'oxygène ;- de poudre, issue de la finition des pièces, sur le sol ;- d'une zone de stockage étanche couverte mais ne bénéficiant pas d'une dalle étanche. Les déchets sont 6 bigbags de boues issues de la station de détoxification, 9 palettes de bidons souillés de produits divers et variés, une cinquantaine de récipients de poussières de grenaille de 25 L, des moteurs électriques et quelques déchets métalliques divers. <p>Dans le cadre de la cessation d'activité l'inspection des installations classées a demandé que soient réalisés :</p> <ul style="list-style-type: none">- L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site.- L'interdiction ou la limitation de l'accès au site.- La suppression de des risques d'incendie et d'explosion.- La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. <p>En 2013, aucune opération de remise en état du site n'ayant été effectuée, la somme de 73 500€, estimée pour permettre l'évacuation des déchets, a été consignée.</p> <p>En 2015, l'ADEME a été mandatée pour réaliser les travaux de mise en sécurité du site.</p> <p>En 2017, l'ADEME et l'Inspection des Installations Classées ont effectué une visite du site de sorte à estimer le volume de déchets à évacuer.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	Absence de travaux ou de suivi des eaux. Site présentant un risque de pollution non identifié.

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	37.0035	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=37.0035

Sélection du SIS

Statut	Consultable
Critère de sélection	Terrains concernés à risques potentiels, à diagnostiquer
Commentaires sur la sélection	Site référencé dans BASOL.

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	520974.0 , 6695942.0 (Lambert 93)
Superficie totale	2525 m ²
Perimètre total	255 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire 06/06/2018

Commune	Section	Parcelle	Date génération
JOUE LES TOURS	AH	177	06/06/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Plan cadastral actuel du site		Oui
Photographie aérienne actuelle avec limite du SIS		Oui
Rapport de l'Inspection des Installations Classées de 2017		Oui

Cartographie

