

Réception d'un PENA (Point d'Eau Naturel ou Artificiel)



AGENT DE RECONNAISSANCE OPERATIONNELLE

Grade	Nom	Prénom	Date de la réception
1 ^{er}	PERRIER	ROHAIN	4 avril 2012

ADRESSE

N°	Type de Voie	Adresse:
		LES RAUDERIES 37 320 SAINT BRANCHU

Précision :

Commune :

Compagnie de rattachement	CIS de couverture opérationnelle
ONE CENTRE	CS VAL DE CINDRE

IDENTITE DU POINT D'EAU

<input checked="" type="checkbox"/> NATUREL	<input type="checkbox"/> ARTIFICIEL
<input checked="" type="checkbox"/> Etang, mare, lac ⇒ 120m ³	<input type="checkbox"/> citerne enterrée
<input type="checkbox"/> cours d'eau	<input type="checkbox"/> citerne aérienne
	<input type="checkbox"/> réserve d'eau à l'air libre
	<input type="checkbox"/> réserve d'eau souple (bâche fermée)
Domanialité <input type="checkbox"/> Public	<input checked="" type="checkbox"/> Privé

Nom du propriétaire : 1^{er} FOUSSIER DENIS

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Volume <input checked="" type="checkbox"/> 30 m ³ 120	<input checked="" type="checkbox"/> ASPIRATION DIRECTE	<input type="checkbox"/>	DISPOSITIF FIXE D'ASPIRATION
V < 30 m ³ <input type="checkbox"/>	Hauteur géométrique d'aspiration ≤ 6m	<input type="checkbox"/>	Hauteur géométrique d'aspiration ≤ 6m
	Puisard ≥ 2m ³ relié à plan d'eau	<input type="checkbox"/>	
En eau toute l'année <input checked="" type="checkbox"/> OUI * <input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/>	Canne d'aspiration Ø100 avec tenons verticaux et munie d'une crépine
Essai d'aspiration <input checked="" type="checkbox"/> Effectué <input type="checkbox"/> A prévoir <input type="checkbox"/> pas nécessaire			

CARACTERISTIQUES D'ACCESSIBILITE

Aire de mise en aspiration <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
<input checked="" type="checkbox"/> 8m X 4m (véhicule incendie)	
<input checked="" type="checkbox"/> 3m X 4m (MPR)	
Voie stabilisée de 3m de large <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	
Balisée <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	
Barriérée <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	
Déverrouillable par polycoise SP du SDIS 37 <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

<p>A améliorer</p> <p><input type="checkbox"/> Plate- forme d'aspiration non entretenue</p> <p><input type="checkbox"/> Demi-raccord défectueux</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Envasement</p> <p><input type="checkbox"/> A désherber - A nettoyer</p> <p><input type="checkbox"/> Accès difficile</p> <p><input type="checkbox"/> Signalisation inexistante</p> <p><input type="checkbox"/> Autres (à préciser dans observations)</p>	<p>Indisponibilités</p> <p><input type="checkbox"/> Accès impossible</p> <p><input type="checkbox"/> Vide, capacité insuffisante (moins de 30m³)</p> <p><input type="checkbox"/> Hauteur d'aspiration ≥ 6m</p> <p><input type="checkbox"/> Autre (à préciser dans observations)</p>
Observations	

* Faire remplir l'attestation par le propriétaire

Case grisée = PENA non-conforme

Lien d'accès à l'attestation